

VPAP II ST-A 簡易故障排除

故障情形	可能原因	解決方式
開關已開啟但呼吸器無法運作且 LCD 螢幕無顯示或是 壓力非常小	Power Supply PCB 上的保險絲燒毀	更換 Power Supply PCB，也需 Main PCB 也須更換
	馬達的電源線未連接妥當	更換 Main PCB
馬達沒有運作	馬達保險絲燒毀	先更換保險絲若還是燒毀則更換馬達
	馬達故障	
機器一開始運作正常但後來變成只能傳送單一壓力	馬達過熱、散熱設定錯誤或葉片破裂軸承破損	更換馬達確認電源線安置妥當
STOP/START LED 閃爍 馬達無法運轉	Main PCB 與微處理器配置錯誤	更換 Main PCB
	Main PCB 或微處理器故障	
機器半夜會自動停機但測試卻沒有問題	SmartStop 功能被啟動	確認 SmartStop 功能關閉如狀況依舊請通知工程師
馬達噪音很大	馬達葉片破裂或軸承磨損	更換馬達
LCD 螢幕無顯示即使機器正常運作	LCD 螢幕異常	更換 LCD 螢幕
SmartStart 無動作	馬達安裝角度錯誤	重新安裝馬達
	須執行校正	執行電腦校正
最大壓力測試或流量校正一直失敗	管路破裂	檢查內外部管路

博 兆 股 份 有 限 公 司

台北縣淡水鎮中正東路二段 29 號 5 樓

TEL：(02)2808-5088 · FAX：(02)8809-5396