


# 臺北榮民總醫院醫學研究部「低溫冷凍櫃室」冷凍櫃故障緊急應變流程圖



## 備註：

1. 致德樓 7-8 樓溫度監控室：R861，TEL：3220(由醫學研究部儀器委員會管理)
2. 致德樓 B1，4，5，6 樓溫度監控室：R505，TEL：3233/8617/7409 (由臨床共同研究室管理)