

臺北榮民總醫院工程督導小組督導紀錄摘要表

一、督導日期：07年07月06日（星期五）下午15：00

二、工程名稱：新建醫療大樓統包工程

三、工程執行進度：尚未開工

合約工期	開工日期	完工日期	累計工期	剩餘工期	預定進度	實際進度	超前/落後
-	-	-	-	-	-	-	-
備註：契約金額 2,498,900,000 元整							

四、督導情形：

1	說明：督導會議-工程執行進度簡報		
2	說明：工區現場督導-發電機房		

3	說明：工區現場督導-樹木移植
	
3	說明：工區現場督導-既有建物拆除
	

五、改善事項：如下表

施工缺失改善前中後照片表（改善前、中、後同一角度拍攝彩色照片）



改善前照片

缺失說明：
S型花架旁地面防塵網鋪設不足



改善中照片

改善方式
加鋪設防塵網



改善後照片

成果說明
：鋪設防塵網完成

施工缺失改善前中後照片表（改善前、中、後同一角度拍攝彩色照片）



改善前照片

缺失說明：

三號門停車場鳳凰木移植後缺植被綠化



改善中照片

改善方式：

三號門停車場鳳凰木移植後灑草籽



改善後照片

成果說明：

三號門停車場鳳凰木移植後灑草籽完成

施工缺失改善前中後照片表（改善前、中、後同一角度拍攝彩色照片）



改善前照片

缺失說明：

動力中心 RC
廢棄物未清
運



改善中照片

改善方式

：
動力中心 RC
廢棄物清理
中



改善後照片

成果說明：

動力中心 RC
廢棄物清運
完成